

Messanleitung – Typ C

C₁ – C₃:

Bitte messen Sie an drei Kontrollpunkten und nehmen Sie das kleinste Maß inkl. Glasleisten

D

Bitte messen Sie die Höhe inkl. Glasleiten und achten Sie drauf, dass Sie gerade messen

